- Revisión del cable de alimentación
- Soldadura del cable a la resistencia
- Reparación o sustitución de la agarradera
- Sustitución de la resistencia

Phoca PDF