Published: Tuesday, 19 February 2019 19:02
Hits: 24428

En las reparaciones se sustituirán los subconjuntos dañados completos y no sus componentes por separado; los técnicos tienen orientado recoger las placas averiadas para su posterior reparación en la industria.

- Placa Principal - $80.00
- Placa de Control(teclado) - $32.00
- Cubierta superior con cristal - $55.00
- Ventilador - $13.00
- Cordón de alimentación - $18.00
- Bobina - $20.00
- Base Plástica - $17.00
- Sensor - $2.00
- Patas de Goma y Tornillos - 0.25 centavos
- Mano de Obra - $5.00

La garantía por estos trabajos será de 30 días.

Phoca PDF